



**DPUTR/026**

## **Panjang saluran irigasi kondisi baik (bangunan bendung, bangunan air lainnya)**

Kode : DPUTR/026  
Produsen Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTR)  
Sifat Data : Data Prioritas  
Frekuensi Data : Tahunan  
Tgl. Input Data : 28 Oktober 2022  
Tgl. Data Diperbaharui : 04 Juli 2024, Pukul 08:38 WIB

### **Kegiatan Statistik Penghasil Data**

Survey

### **Konsep**

Panjang Saluran Irigasi Kondisi Baik

### **Klasifikasi**

- Saluran Irigasi Teknis
- Saluran Irigasi Non Teknis

### **Definisi**

Irigasi adalah penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian dan pengaliran air menggunakan sistem, saluran dan bangunan tertentu dengan tujuan sebagai penunjang produksi pertanian, persawahan dan perikanan. Indikator ini menunjukkan berapa panjang saluran irigasi sekunder di Kabupaten Bandung yang berada dalam kondisi baik

### **Ukuran**

Panjang

### **Satuan**

Km

### **Keterangan**

# Series Column

<b>Tahun</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Panjang saluran irigasi kondisi baik (bangunan bendung, bangunan air lainnya)	832,06	838,26	811,07